

ŽACÍ HLAVA AUTOCUT C 3-2

Seznam náhradních dílů


09.04.2025

Czechia, český

Obsah

Žací hlava AutoCut C 3-2	2
--------------------------------	---

Žací hlava AutoCut C 3-2



4009-GET-0000-A1

Žací hlava AutoCut C 3-2

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	4009 710 2100	Žací hlava AutoCut C 3-2	1	3 - 5, 8, 10	s žací strunou Ø 1,6 mm
2	4009 710 2106	Žací hlava AutoCut C 3-2	1	3, 4, 6, 9, 10	s žací strunou Ø 2,0 mm
3	4009 710 9600	Vrchní díl	1	4	
4	4009 997 3100	Tlačná pružina	1		
5	4009 710 4304	Strunová cívka se strunou	1	8	s žací strunou Ø 1,6 mm
6	4009 710 4305	Strunová cívka se strunou	1	9	s žací strunou Ø 2,0 mm
7	4009 710 4306	Strunová cívka se strunou	1	9	s žací strunou Ø 2,0 mm
8	0000 930 2415	Žací struna kulatá, tichá Ø 1,6 mm x 19,0 m modrá	1		
9	0000 930 2416	Žací struna kulatá, tichá Ø 2,0 mm x 14,0 m zelená	1		
10	4009 713 9700	Dolní část	1		