

IMOW 4.0


Seznam náhradních dílů

06.06.2025

Czechia, český

Obsah

A - Kryt	2
B - Horní díl skříně	4
C - Spodní díl skříně, podvozek	6
D - Žací ústrojí, nastavení výšky	9
E - Elektrické součásti	11
F - Kontaktní deska	13
G - Dokovací stanice	15
H - Speciální nářadí	17
I - Číslo stroje	19




1A02-GET-0000
KG

A - Kryt

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	IA02 780 2000	Zakrytí	1	2	
2	6309 967 4415	Informační nálepka	2		
3	IA02 967 1503	Typový štítek iMOW 4	1		
4	4128 141 8000	Uzávěrný šroub	4		
5	IA02 701 3600	Zakrytí	1		
6	IA02 706 3600	Clona	1		
7	IA02 701 4400	Ochranná lišta	1		
8	9074 478 4140	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x25	5		
9	IA02 700 3101	Rám	1	10	
10	IA02 967 7200	Informační štítek	1		
11	9104 007 4270	Závitořezný šroub P5x16	9		
12	IA01 403 2300	Držák	1		
13	IA01 405 0700	Magnet	1		
14	9074 478 4420	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x18	1		
15	IA02 400 7900	Ultrazvuková jednotka	2		
16	IA02 703 6900	Držák	1		
17	IA02 703 0700	Víko	1		

B - Horní díl skříně




1A02-GET-0001
KO

B - Horní díl skříně

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	IA02 700 8503	Skříň/těleso	1	2 - 4	
2	IA02 709 0402	Těsnění	8		
3	IA02 430 2201	Kabelový svazek Rozdělovač	1		
4	IA01 709 0500	Membrána	2		
5	IA02 820 8000	Víko	1	4, 6 - 8	
6	IA01 401 0800	Reproduktor	1		
7	IA02 440 0300	Kabel	1		
8	IA02 440 3001	Kabelový svazek	1		
9	IA02 430 7100	Ovládací jednotka	1		
10	IA01 430 1405	Elektronický modul	1		
11	IA02 440 0304	Kabel	1		
12	6309 448 1200	Držák kabelu	3		
13	9104 007 4270	Závitořezný šroub P5x16	11		

C - Spodní díl skříně, podvozek



IA02-GET-0002
KG


C - Spodní díl skříně, podvozek

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	IA02 701 1010	Skříň/těleso Dolní část	1		
2	IA01 708 5900	Uzávěrná zátka	1		
3	9104 007 8768	Závitořezný šroub P5x12	1		
4	IA01 430 6804	Držák	1		
5	9074 478 4140	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x25	10		
6	IA01 400 8000	Magnet	1	7	
7	6309 405 0710	Magnet	1		
8	IA02 007 1600	Sada těsnění	1	9 - 14, 24, 27	
9	IA02 709 0402	Těsnění	1		
10	IA02 709 0403	Těsnění	1		
11	IA01 709 0408	Těsnění	4		
12	IA01 709 0404	Těsnění	1		
13	IA02 709 0404	Těsnění	1		
14	IA02 709 0405	Těsnění	1		
15	IA02 640 0100	Převodovka	2		
16	IA02 760 5200	Skladování	4		
17	IA02 700 0402	Kolo	2	18, 19	
18	9291 021 0280	Podložka 17	1		
19	9208 260 1611	XXXM16	1		
20	IA02 760 7600	kryt kola kompl.	2	18, 19, 21	
21	IA02 708 2700	Víko	1		
22	IA01 700 0403	Kolo	2	23, 24	
23	6302 704 9500	Pneumatiky	1		
24	9645 945 3373	Kulatý těsnící kroužek 26x2,5	1		
25	9104 007 4289	Závitořezný šroub P5x20	6		
26	9104 007 4270	Závitořezný šroub P5x16	8		
27	9645 948 3868	Kunststoff , hoehere Shorehaerten	1		

C - Spodní díl skříně, podvozek

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
28	9074 478 4140	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x25	8		

D - Žací ústrojí, nastavení výšky




1A02-GET-0003
KG

D - Žací ústrojí, nastavení výšky

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	IA02 780 5601	Nastavení výšky řezu	1	2 - 4, 6	
2	IA02 706 6400	Pryžový prvek	1		
3	9022 313 0676	8.8 blank oder schwarz	3		
4	IA02 770 1600	Vlnovec	1	3	
5	IA02 600 0202	Elektromotor	6	2, 3	
6	9645 948 3868	Kunststoff , hoehere Shorehaerten	1		
7	IA02 763 6400	Otočný přípravek	1		
8	9074 478 4140	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x25	3		
9	IA02 701 1002	Skříň/těleso	1		
10	IA02 730 4401	žací lišta	1	11	
11	IA01 760 9700	Unášeč	1		
12	IA00 007 4201	Sada čepelí BASIC iMOW balení po devíti	1		

E - Elektrické součásti




1A02-GET-0004
KG

E - Elektrické součásti

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	IA02 400 6510	Akumulátor AAI 20.0 RoW	1	2	
2	IA02 967 7300	Výstražný štítek	1		
3	IA01 430 6804	Držák	1		
4	9074 478 4140	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x25	2		
5	IA01 400 8000	Magnet	1	6	
6	6309 405 0710	Magnet	1		
7	IA02 430 1400	Elektronický modul	1		
8	IA02 440 0301	Kabel	1		
9	IA02 440 3000	Kabelový svazek	1		

F - Kontaktní deska




IA02-GET-00/15
KG

F - Kontaktní deska

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	IA02 430 1400	Elektronický modul	1		
2	IA02 430 2201	Kabelový svazek Rozdělovač	1		
3	IA02 400 7900	Ultrazvuková jednotka	2		
4	IA02 430 7100	Ovládací jednotka	1		
5	IA01 430 1405	Elektronický modul	1		
6	IA02 440 0304	Kabel	1		
7	IA02 640 0100	Převodovka	1		
8	IA02 440 3001	Kabelový svazek	1		
9	IA01 401 0800	Reproduktor	1		
10	IA02 440 0300	Kabel	1		
11	IA02 600 0202	Elektromotor	1		
12	IA02 440 3000	Kabelový svazek	1		
13	IA02 400 6510	Akumulátor AAI 20.0 RoW	1		
14	IA02 440 0301	Kabel	1		

G - Dokovací stanice




1A02-GET-0005
K2

G - Dokovací stanice


#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	IA02 400 8510	Síťový napáječ	1		
5	IA01 400 5602	Napájecí kabel	1		
6	IA02 703 8901	Deska	1	7, 8	
7	IA02 440 0302	Kabel	1		
8	IA02 440 0303	Kabel	1		
9	6309 405 8710	Připínáček	4		
10	IA01 700 8504	Skříň/těleso	1	11	
11	IA01 432 0100	Průzor	1		
12	IA01 430 6805	Držák	1		
13	9074 478 4140	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x25	2		
14	IA02 430 1401	Elektronický modul Dobíjecí stanice	1		
15	IA01 432 3800	Zakrytí	1		
16	9074 478 4140	Šroub s válcovou hlavou IS-P6x25	3		
17	IA01 701 3611	Zakrytí	1		
18	IA01 405 9000	Feritová objímka	3		
19	IA01 701 2600	Víko	1		

H - Speciální nářadí



H - Speciální nářadí

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1	IA00 400 5500	Nabíjecí adaptér IMOW	1		
2	IA00 890 3101	Montážní kozlík	1		
3	5910 840 0503	Spojovací kabel USB 2.0 2,0 m	1		
4	IA02 440 0700	kabel adaptéru AAI	1		
5	IA00 405 2900	Označení kabelu	1		



IA02-GET-00/13
K1

I - Číslo stroje

#	Číslo dílu	Popis	Množství	Obsahuje položky.	Poznámky
1		Poloha výrobního čísla	1		